
積算計

形式:FMM。。。。3



このたびは、「積算計」をご採用いただき誠にありがとうございます。

本製品は当社において、厳重な品質管理の下に製造出荷されています。正しくお使いいただくために本書では、取扱いに当たっての必要な注意事項をご

説明しておりますので、ご使用の前に必ずこの取 扱説明書をよくお読みいただきますようお願い 致 します。また、本書は大切に保管してください。

なお、発信器 (流量計)・受信器の取扱説明書も 併せてお読みくださいますようお願い致します。

	-
I. 取扱い上の注意	3
1.1 ネームプレートの確認	3
1.2 運搬についての注意事項	3
1.3 保管についての注意事項	3
2. 概 要	4
3. 各部の名称と外形寸法	4
4. 取付要領	4
4.1 設置場所	4
4.2 取付方法	4
5. 配線要領	5
5.1 配線用ケープル	5
5.2 配線方法	5
5.3 外部接続端子台の説明	
5.4 入力信号別結線方法	
6. 構成プロック図	6
7. 機能と操作	7
7.1 LCD カウンタの表示について	7
7.2 操作中の表示について	7

および補正パルス出力について......7

7.4.3 波形整形機能(電源ボード)9
7.4.4 その他の機能設定:LCDボードSW3 9
7.4.5 出力信号およびパルス幅の変更方法 9
7.4.6 アナログ出力(オプション)の設定・
変更のための操作および調整9
7.5 パラメータの設定要領10
7.5.1 設定変更の手順10
7.5.2 設定値の入力方法10
7.5.3 ダミー出力機能(特殊機能)について 12
7.5.4 パラメータ初期化の方法12
7.5.5 アラーム出力(オプション)について 13
7.5.6 異常表示機能について14
・表 7.5 スイッチ操作による表示遷移一覧表 . 15
・表 7.6 パラメーター覧表16
8. 電池交換要領
8.1 電池について18
8.2 電池交換要領18
9. 運 転
9.1 運転前の準備19
9.2 運 転
10. 簡単な故障チェック方法
11. 標準仕様
12. 製品記号の説明21

この取扱説明書における「注記」、「注意」、「警告」は、使用上の注意を喚起する留意事項で、次に例示します。

目

次

→ (注記)

7.3 積算および瞬時流量の演算方法、

7.4 各ジャンパ・スイッチ・ポリウムの設定

注記は、肝要な情報を使用者に注意を向けるため、本文から 離して表示します。

^<注意>

注意書きは、軽度の人的被害や物的損害を生ずる恐れのある 危険な、または安全性を損なう扱い方に、注意を促すものです。

⚠《警告》

警告文は、重大な身体的危険や死を招く恐れのある危険な、または安全性を損なう扱い方に対する、注意を促す記述です。

1. 取扱い上の注意


本器は工場で十分な検査をし出荷されております。本器がお手もとへ届きましたら、外観をチェックして、損傷のないことをご確認ください。

本項では取扱いに当って必要な注意事項を記載し てあります。

1.1 ネームプレートの確認

本器は、1台づつ仕様に合わせ組み立て調整されております。ケース外側の製品銘板(ネームプレート)に製品記号および定格仕様が記載されています。

標準仕様(20頁)および製品記号の説明(21頁)を対応させて、ご注文の仕様通りであることをご確認ください。



◆お問い合わせの際は、

製品名称、製品記号 (MODEL)、製品番号、定格仕様などをご連絡ください。

1.2 運搬についての注意事項

- (1) 運搬中の事故により損傷することを防ぐため、 本器はなるべく当社から出荷した時の包装状 態で、設置場所まで運んでください。
- (2) 運搬中は、本器に強い衝撃を与えないようにしてください。

1.3 保管についての注意事項

本器が手もとへ届いた後、設置までの期間が長いと、思いがけぬことから故障が生じることが考えられます。あらかじめ長期間の保管が予想される場合は、以下の項目にご注意ください。

▲<注意>

長期間使用しないで保管した場合は、内部点検が 必要と考えられます。当社までご相談ください。


- (1) 本器は、なるべく当社から出荷した時の包装 状態にして、保管してください。
- (2) 保管場所は、下記の条件を満足する所に選定してください。
 - ☆ 雨や水のかからぬ場所。
 - ☆ 振動や衝撃の少ない場所。
 - ☆ 保管場所の温度、湿度ができるだけ常温 常湿(25℃、65%程度)である場所。

2. 概 要

本積算計は、ワンチップマイコンを搭載し、多機 能軽量小型に設計されています。

1台で4つの表示機能(累積積算、時間および分当りの瞬時流量、リセット積算)を備えています。 また、補正パルス出力機能も備えています。 オプションとして、 $4 \sim 20 \text{mADC}$ および $1 \sim 5$ VDC の流量出力および上限/下限アラーム出力が準備されています。

3. 各部の名称と外形寸法




4. 取付要領

4.1 設置場所

- (1)機械的振動および腐食性ガスが極めて少ない場所。
- (2) 湿度が少なく常温近くで温度変化の少ない場所。
- ●(注記)動作可能周囲温度は、-10℃~+50℃ですが、できる限り常温に近い場所を選んでください。
- (3) 機器背面には、配線およびメンテナンス時を 考慮したスペースを取ってください。

4.2 取付方法

- (1) 本器は、パネルマウント形です。
- (2) パネルへの取り付け手順は、次の順序で実施 してください。
 - ① 本体の取付金具を取り外した後、本体をパネル前面より差し込んでください。
 - ② 取り外した取付金具を少し外側へ開いてから、パネル内部よりパネルに固定してください。



5. 配線要領

5.1 配線用ケーブル

入出力信号用ケーブルは必ず、シールド(静電遮蔽)付きの、制御用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(CEVS. 0.75~2 mm² 2心、または3心)または同等品をご使用ください。

5.2 配線方法


- (1) 配線は、電線管 (コンジェット) 工事することをおすすめします。
- ●(注記) 電源ケーブルと入出力信号ケーブルは 別々の電線管を通してください。
- (2) 配線は他の強電用配線または強電回路から離し、 誘導障害を受けないよう考慮してください。万 一、これらの影響を受ける場合は、コンデンサ またはサージサプレッサなどを挿入する対策を 施してください。
- (3) 配線は、圧着端子で確実に結線してください。 接続端子は本器の背面にあります。

5.3 外部接続端子台の説明

配線の際は、流量計(発信器)・カウンタの製品番号計器番号などの組み合わせをご確認の上、正しく 結線してください。

⚠<注意>

誤った組み合わせでは大きな事故につながることがありますので、結線後、必ずチェックしてください。



1	2	3	4	5	6	7	8
t-(tai tvi		ALARM1 OUT		ALARM2 OUT		
	ANALO	G OU	T				
\otimes	\otimes	\otimes	\otimes	\otimes	\otimes	\otimes	\otimes
				,			
1	2	3	4	5	6	7	8
SUP	SIG.	0V	+	-	L1 (+)	L2 (-)	(圭)
FLOW INPUT			PULS	E OUT	POV	VER	
\otimes	\otimes	\otimes	\otimes	\otimes	\otimes	\otimes	\otimes

●(注記) カウンタ裏面上段の端子台は、アナログ/アラーム出力付のときのみ実装されます。


Fig. 5.2 外部接続端子台説明図

◎外部接続端子の説明


名	称	端子番号	接続および仕様
電	源	6 7 L1 L2	85 ~ 264VAC 50/60Hz
接	地	(8)	接地(アース)すること。
パルス入力	3線式オープンコレクタ	1, 2, 3	1 : DC13.5V, 2 : SIG., 3 : 0V
パルス出力	オープンコレクタ	4, 5	4:+側 5:-側 (アイソレーション形)
アナログ出力(※)	4 ~ 20mADC	1, 2	1 : +側 2 : -側 1, 2を使用しないときは、必ず短絡し
)	1~5 VDC	3, 4	3:+側 てください。短絡しないと、3,4端子に 4:-側 アナログ電圧は出力されません。
アラーム出力(※)	ALARM 1	5, 6	出力信号:オープンMOS-FET × 2点
)	ALARM 2	7, 8	容 虽: 230VAC/340VDC 200mA ON抵抗: 16 Ω max.(OFF 時漏れ電流 1μA min.)

(注記) (※):オプション機能

5.4 入力信号别結線方法



6. 構成ブロック図





7. 機能と操作

"MODE" と "RESET" 押しボタンを使って、次の機能表示ができるように構成されています。

7.1 LCD カウンタの表示について

"MODE" ボタンを押すと、LCD カウンタは、下図のようにローテーション表示します。





周期変動の小さい入力パルスのときにのみ有効です。(7.3項をご参照ください)。

●(注記) この表示のときのみ "RESET" ボタンの受付けが 可能で、"RESET" ボタンを押すとカウンタ表示が "0" となります。C 0

7.2 操作中の表示について

① 通常操作

"MODE"スイッチを"ON"した場合

⇒ 8本のバー表示となります。



⇒ すぐに "OFF" すれば次の表示へとローテーションします。

② 長押し操作

"ON" 後すぐに "OFF" せず、そのまま "ON" し 続けた場合

⇒ 左側のバーから順番に1本ずつ消えていきます。



⇒ 全部のパーが無くなるまで "ON" しつづけると 「長押し」処理 (※) が実行されます。

(全部のバーが無くなる前に"OFF"した場合は①と同じ動作になります。)

※長押し操作:通常モード⇔パラメータ確認モー ドの切替や、パラメータ設定値の

決定等を行う際の操作です。

●(注記) "RESET" スイッチ操作が有効なモード(リセット可能積算モード等)においては、"RESET" スイッチ操作時も上記と同様の表示となります。(ただし、このモードの時は、通常操作と長押し操作の区別はありません。)

7.3 積算および瞬時流量の演算方法、および補正パルス出力について

(1) 積算

入力パルス(ハード分周後)が CPU に 1 パルス入力される度に、現在の積算値に対し、[F × H] を加算していきます。

- LCD 上は、SP にて設定した桁まで小数点以下の値が表示されます。
- 表示が最大値(99999999)まで到達した後は、0に戻ります。

(2) 補正パルス出力

[Pu] にて設定された単位パルスを出力します。 CPU 入力パルス \longrightarrow ハード分周 \longrightarrow $(F \times H)$ \longrightarrow \downarrow LCD表示 \downarrow 相正パルス出力

(3) 瞬時流量

サンプリング時間 At [秒] 内に、サンプリング数 A 分のパルスが CPU に入力された場合、その周期: T [sec] を計測し、下式により瞬時流量を演算する。

毎時流量: $b1 = 3600 \times F \times H \times A / T$ 毎分流量: $b2 = 60 \times F \times H \times A / T$

- ●(注記) 1. b1 表示は bP にて設定した桁まで小数点以下の値が表示されます。
 - 2. b2表示は小数点以下の桁が b1 の + 2 桁となります。
 - 3. サンプリング時間 At [秒] 内に、パルス入力が無かった場合、瞬時が「0」となります。
 - 4. 瞬時流量が99999を超えた場合は、表示は「99999」となります。


7.4 各ジャンパ・スイッチ・ボリウムの設定および調整

- ◎納入時、ご使用に合わせてセットしてありますので、変更時以外は調整不要です。
- ●(注記) 各ジャンパ・スイッチ・ボリウムの設定・変更および調整を行なう場合は、本器の内器 (基板) を取り外す必要があります。

7.4.1 内器の構成

本器の内器は、パルスタイプの場合、"表示ボード"と"電源ボード"の2枚構成になっています。アナログ/アラーム出力付(オプション)の場合は、さらに"F/Iボード"が付いて3枚構成になっています。電源ボードおよびF/Iボードは各々のコネクタで表示ボードのコネクタと結合しています。


本器背面には、外部への接続端子台があります。




7.4.2 内器の外し方

↑ <注意 > 必ず電源を切った状態で行ってください。


団(注記)本器への結線を外してください。



①パネル取付金具を外し、ユニットをパネル前面に引き抜きます。



②裏板取付ねじを外し、裏板を 外します。



③内器ユニットを後方へ引き出 してください。


7.4.3 波形整形機能(電源ボード)

表 7.1 パルス入力形式と入力セット仕様

1911フェールデ	当社発信器形式	ジャンパセット位置		- 発信器電源	入力	
パルス入力形式 	当似光佑奋 形式	J2	J2 J5 J1 H12		元日谷电你	インピーダンス
3線式	Eggs DELTA,	1 - C	短絡	* 1	13.5VDC	5 kΩ
オープンコレクタ	DELTA FLOWPET		/25.VA			3.1.5.

▶ (注記) *1: 波形整形フィルタを、約10倍にしたい場合に短絡してください。

《パルス入力仕様選択ジャンパの設定》: J2



7.4.4 その他の機能設定: LCDボード SW3

1	
SW3	補助機能
1	ON: 書込禁止, OFF: 書込可能
2	ON → OFF で累積積算表示をリセット。通常 OFF
3	機能無し (常に OFF)

➡(注記)	:	標準設定
-------	---	------

CILIO	ハード分周設定						
SW3	1/1	1/2	1/10	1/100			
4	ON	OFF	OFF	OFF			
5	OFF	ON	OFF	OFF			
<u>,</u> 6	OFF	OFF	ON	OFF			
7	OFF	OFF	OFF	ON			

	出カパルス設定					
SW3	44 - 44	未補正	未補正			
	補正後	(1ms)	(入力同期)			
8	ON	OFF	OFF			
9	OFF	ON	OFF			
10	OFF	OFF	ON			

7.4.5 出力信号およびパルス幅の変更方法

本器の出力パルス幅は、標準で1 ms に設定されており、また、22 頁「製品記号の説明」表の補助コード ⑨で5、6、7、9 を選択された場合、各々仕様のパルス幅に調整し出荷していますが、納入後、変更の必要が生じた場合は、パラメータ Pon. の値を設定変更することによりパルス幅を変更することが可能です。

^<注意>

パルスが重なることがないよう、流量範囲に適したパルス幅に設定してください。

7.4.6 アナログ出力(オプション)の設定・変更のための操作および調整

- ・パラメータAFの設定変更によりフルスケール流量(20mAを出力する流量)を変更することができます。
- ・パラメータ A04 および A20 の各モードで 4mA/20mA の調整ができます。

7.5 パラメータの設定要領

7.5.1 設定変更の手順

パラメータを設定変更する場合の流れは次のようになります。

①「計測モード(通常モード)」において、MODEスイッチを5秒間ONし「確認モード」へ入る。

② MODE、RESET スイッチを操作し、変更したいパラメータを表示させる。

③ MODE スイッチを2秒間ON し、「パラメータ設定モード」に入る。

④ MODE、RESETスイッチを操作し、新しい値を設定する。(具体的な操作は下記 7.5.2 参照)

⑤入力が終わったら、MODEスイッチを2秒間ONし、「確認モード」に戻る。

⑥ MODE、RESET スイッチを操作し、タイトル表示 (= bdAtA,AL,AnA,PuLSE,CorrEct,Co. の何れか) にする。

⑦MODEスイッチを5秒間ONし「計測モード」に戻る。



●(注記)①、②、⑥、⑦の具体的な MODE、RESET スイッチ操作については、15 頁「表 7.5 スイッチ操作による表示遷移一覧表」をご参照ください。

7.5.2 設定値の入力方法

設定値の入力方法 (「パラメータ設定モード」内におけるスイッチ操作) は、パラメータの種類により、次の3通り (数値設定、小数点位置設定、アナログ4/20 mA 調整) の操作があります。

●(注記)各パラメータの意味・機能につきましては、16、17頁の「パラメーター覧表」をご参照ください。


[種類 1]数値設定パラメータ(F, H, Pu, At, A, AF, dAn, Pon, C1P ~ C4P, C1d ~ C4d) の場合 パラメータ設定モードにおいて、点滅している桁が変更の対象になっているところです。

MODE・・・1回 ON する毎に、変更の対象桁を左に1つシフトする。

RESET・・・1回 ON する毎に、変更の対象桁の値を1つアップする。

または、符号を変更する。(「E」「-」など)

→変更したい数値を設定したら「MODE」を2秒間ONする(設定が確定され、確認モードに戻る)。




[種類2]小数点位置設定パラメータ(bP,SP,CP) の場合

パラメータ設定モードにおいて、小数点以下〇桁を意味する数値が点滅します。

MODE・・・設定操作では使用しません。

RESET・・・1回 ON する毎に、小数点が左にシフトし、数値が1つアップします。

→変更したい少数点位置となったらMODEを2秒間ONする(設定が確定され、確認モードに戻る)。



[種類3]アナログ出力の4/20 mA 調整

・アナログ調整時はアナログ出力を電流計、または電圧計でモニタできる状態にしておいてください。

以下4 mA の調整要領を記します。(20 mA 調整も要領は同じです。)

- (2) アナログ電流出力の電流計の読み値を下記の要領で設定します。 (例えば、読み値が3.988 mAであれば、「A04 3.988」と設定します。)

例:パラメータ "A04" (4mA 調整) の場合

MODE・・・1回 ON する毎に、変更の対象桁を左に1つシフトする。 RESET・・・1回 ON する毎に、変更の対象桁の値を1つアップする。



/設定対象桁(点滅)

- ・MODEをONすれば、点滅桁が左に移る
- ・RESET を ON すれば、数値が 1 つアップする ("0" \rightarrow "1")。


値を入力し終わったら、 \underline{MODE} を2秒間 \underline{ON} し、設定値を確定します。

- (3)アナログ出力が調整されますので、再度電流計の読み値を確認します。 (この時、表示は「A04 4.000」(最右桁は点滅)の状態に戻っています。)
 - ・ 4 mA に対し、読み値が許容できる値となっていれば、再度 MODE を 2 秒間 ON することにより、設 定モードから抜けます。→調整完了。
 - ・ 4 mA に対し、まだ読み値のずれが大きい場合は、再度(2)の作業を行います。

7.5.3 ダミー出力機能(特殊機能)について

下記要領にて、流量計測とは無関係に1 Hzまたは10Hzの模擬補正パルスを出力させることができます。


- ●1Hz 模擬出力モード (ダミー出力1モード, 記号 : Pd1)
- (1)15頁「表7.5 スイッチ操作による表示遷移一覧表」に従い、LCDをダミー出力1(「Pd1 1」)の表示にする。



(2) MODE を2秒間 ON し続けると、ダミー出力実行モードとなります。

(表示が、「Pd1

0」となります)



- (3) ダミー出力実行モード内での操作
 - ・RESET を ON する→ダミー出力が開始され、出力したパルスに同期してカウントがアップします。
 - ・MODE を ON する→ダミーを出力停止します。
 - ・MODE を2秒間 ON し続ける→ダミー出力実行モードを終了し①の状態に戻ります。



- ●(注記)(1)10Hz模擬出力モード(ダミー出力2モード、記号:Pd2)も上記と同じ要領となります。
 - (2) パルス幅は Pon の設定値となります。

7.5.4 パラメータ初期化の方法

- (1)外部電源を遮断する(バッテリ内蔵のものは、バッテリも外して下さい)。
- (2) MODE を ON しながら、外部電源を投入する(バッテリ内蔵のものは、バッテリを取付けて下さい)。
- (3) LCD が全点灯します (MODE は ON し続けます)。
- (4) 次に、表示が「PA. rESEt」となったら、MODEから手を離します。→初期化完了。 (「PA. rESEt」となってもMODEをONし続けると、初期化されずに計測モードに移行します。)
- ●(注記)パラメータ初期化は、パラメータ異常「PA. Errl」が発生した場合などに行う操作ですので、通常は行わないでください。


7.5.5 アラーム出力(オプション)について

- ・ 瞬時流量の値がアラーム設定値を超えた場合(または下回った場合)に、前面 LED を点灯させるととも に、外部アラーム信号(オープン MOS-FET)を出力します。
- ・ アラームはアラーム1と2の2点あり、それぞれ個別に設定できます。
- ●(注記) アラームに関するパラメータ遷移につきましては、15頁「表7.5 スイッチ操作による表示遷移一覧表」をご参照ください。

パラメータ記号 名称 A1d 0000 アラーム1設定 アラーム1のアラーム流量設定 (毎時流量にて設定) アラーム1のヒステリシス (毎時流量にて設定) A1H DDDDD アラーム 1 ヒステリシス アラーム設定値~アラームが解除される値までの幅 アラーム1の出力ステータス △:上限アラーム or 下限アラームの設定 「H」設定時→上限アラーム A1S ΔΟ アラーム1ステータス 「L」設定時→下限アラーム 〇:アラーム時の外部出力(オープン MOS-FET)の状態 「S」設定時→ショート (… 擾点"開") 「○」 設定時→オープン (…接点"開") A 2 d | | | | | | アラーム出力2の流量(内容はA1Sに同様) アラーム2設定 A 2 H アラーム2ヒステリシス アラーム出力2のヒステリシス(内容はA1Sに同様) A 2 S ΔΟ アラーム2ステータス アラーム出力2の出力ステータス(内容はA1Sに同様)

表 7.3 アラーム機能に関するパラメータとその意味





7.5.6 異常表示機能について

本製品は、パラメータの設定変更を任意に行なえますが、設定に誤りがあった場合や、異常が発生した場合などに、変換器の LCD 表示器は表 7.4 のエラーメッセージを表示します。

表 7.4

		及1.4	
表示内容	名 称	内 容	処 置
PA. Err.	バラメータ設定異常	パラメータの変更が禁止されている状	ディスプレイボード SW 3
		態で、パラメータ設定を行おうとした	の1番をOFFにすることに
		場合。(但し、標準品では、パラメータ	より、解除できます。(パラ
·		変更禁止機能はOFFとなっているため、	メータの変更が可能とな
		表示されることはありません。)	る。)
PA. Err. 1	パラメータ異常1	パラメータの退避データが破損してい	CPU の初期化後、パラメー
		ます。	夕の再設定が必要となりま
			す。
PA. Err. 2	パラメータ異常2	表示モード、累積積算値、リセット積算	MODEスイッチにて、通常
		値のいずれかのデータが破損していま	の計測モードに復帰します
		चें •	が、累積積算値、リセット積
			算値はリセットされます。
PA. Err. Pu	パルス重み異常	メータ係数 "F" および換算係数 "H" に	F、HとPuの関係が下記を満
		対し、パルス重み "Pu" の設定値が小さ	足するように、値を再設定
		過ぎます。	してください。
A A D			$F \times H/2 \le Pu \le F \times H \times 10000$
AnA. Err	アナログ出カ異常	下記の何れかの理由により、アナログ	①の場合:流量を下げてく
		出力値がフルスケールの120%以上に	ださい。
•		なっています。	②の場合:アナログフルス
		①流量が過大	ケールFSの設
		②アナログフルスケールの設定が小さ	定を、流量計仕
		すぎる	様に対して適切
			な値に再設定し
Out. Err	na n en la resala		てください。
Out. BII	パルス出力異常	下記の何れかの理由により、補正パル	
		ス出力のパルス OFF 幅が 1 msec を下	ださい。
	,	回っています。	②の場合:補正パルス幅
		①流量が過大	Ponの設定を、
		②補正パルス幅の設定が大きすぎる	流量計仕様に対
			して適切な値に
			再設定してくだ
	45 M A		さい。
BATT	電池の寿命	回路電圧が低下しています。	電池を交換してください。

表 7.5 スイッチ操作による表示遷移一覧表




表 7.6 パラメーター覧表

パラメータ項目	記号	標準設定	初期値	内容	備考
			<u> </u>	・流量計のメータ係数	例:メータ係数が9.918mL/Pで、流量表示の単位
				(単位:[□/Pulse])	を[L]としたい場合(ハード分周1/1のとき)
メータ係数	F	仕様による	1.0000-2	・設定範囲:0.9999-9~9.9999E7	
	-		1,000	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	ですので、「F9.918 — 3」(L/P)
	ŀ				
	 -			・単位換算係数(単位:[△/L])	と設定します。
]		△:換算後単位	積算流量および瞬時流量の単位を任意の単位
					に換算します。
	•			(換算しない場合は△=□)	(換算しない場合はH1.0000E0)
14 444 5 111	l		İ	・設定軌曲:0.9999-9 ~ 9.9999E7	例 : 1 L あたり 1.5kg にて、流量を kg に換算
換算係数	H	1.0000E0	1.0000E0		したい場合
			Ì		→換算係数は
			1		$1.5[kg/L] (= 1.5000 \times 10^{-0}[kg/L])$
				· ·	となりますので、「H1.5000E0」(kg/L)
					と設定します。 (注1)
				・補正パルス出力の重み	例:補正パルスの重みを 1 L/P→ 10L/P
N 11. 12 45 17.	, n.	 (4-1/4) + + =		(単位:[△/Pulse])	(=1.00 × 10 ⁺¹ [L/P]) に変更したい場合
パルス重み	Pu	仕様による	1.00E0	・設定範囲:0.99-9~9.99E7	→ 「Pu 1.00E1」(L/p) と設定します。
}					(注2)
				A on The William (T)	EL0122 の LCD は単位表示に対応していないため、
表 示 単 位	Un		(L)	(LCD 下部の単位表示内容)	このパラメータは無効となります。 (股定不要)
				・瞬時流量表示 b 1 の小数点位置	例:瞬時流量の表示最小値を、1L/h→0.1L/h
瞬時流盘	bР	仕様による	0	・設定範囲:0,1,2	(=小数点以下1桁)に変更したい場合
小数点位置			•		→ 「bP .1」と設定します。
			· · · ·	・累積&リセット種質寿景の小数	例: 積算流量の表示最小値を 1L → 0.01L
積 箅 流 显	SP	仕様による	0	点位置	
小数点位置		land like and me .m.		・設定範囲:0, 1, 2, 3	(= 小数点以下2桁)、に変更したい場合 → 「SP .2」と設定します。
サンプリング	At	5	_		At[秒]の間、流量パルス入力が検出されなかっ
時間	AL	,	5	・設定範囲:1~999	た場合、瞬時流量が0となります。
<u> </u>					No. 10 and 11 and 11 and 12 an
サンプル					流量パルス入力A回分の時間計測を行うこと
	Α	仕様による	4		により瞬時流虽は測定されます。瞬時流量の
サイクル数					指示のパラツキが大きい場合はAを大きくす
					ることでバラツキを綴和することができます。
アラーム 1	Ald	0	27	アラーム出力1の流量	
設 定					
アラーム1	A1H	0	0	アラーム出力1のヒステリシス	•
ヒステリシス					
アラーム 1	A1S	HS	HS	アラーム出力1の出力ステータス	・詳細は「アラーム出力(オプション)につ
ステータス		110	110		いて」を参照。
アラーム 2	A2d	0	27	アラーム出力2の流量	・特にご指示の無い限り、標準値に設定しま
設 定			27	ノン や田ハの小の斑	寸 。
アラーム2	Anti			77 - 1114 0 m	
ヒステリシス	A2H	0	0	アラーム出力2のヒステリシス	
アラーム 2					
ステータス	A2S	HS	HS	アラーム出力2の出力ステータス	(32-03-
_		<u> </u>		・アナログフルスケール流量	(注3)
アナログ		仕様による		(単位:[△/h])	例:アナログ出力のフルスケール流量 (20mA)
フルスケール	AF	[定数銘板記載項目]	3600		を出力する流量)。を、3600L/h → 1800L/h
(注3)		[戊双奶双配蚁识目]		・設定範囲: 0.01 ~ 99999	に変更したい場合
		<u></u>			→「AF 1800」(L/h)と設定します。

パラメータ項目	記号	標準設定	初期値	内 容	備考
ア ナ ロ グ ダンピング (注3)	AdAn	2.5	0.0	・アナログ時定数 (ソフト) (単位:[sec]) ・ 股 定範囲:0.0~99.9	アナログ出力のリップルが大きい場合は、 AdAn を大きくすることで、指示が安定します。 例:アナログ出力の時定数を2.5[sec]→[5sec]
					に変更したい場合 → 「AdAn 5.0」と設定します。
4mA調整 (注3)	A04		(4.000)	アナログ出力 4 mA の調整	詳細は「パラメータ設定要領」参照
20mA調整 (注3)	A20		(20.00)	アナログ出力 20 mA の調整	詳細は「パラメータ設定要領」参照
パルス幅	Pon	仕様による	1	補正パルス出力の ON 幅 (単位:[msec])	例:パルス幅を 1ms → 50ms に変更したい場合 → 「Pon 50」(msec) と設定します。 (注4)
パ ル ス ダミー出カ 1	Pd1	設定パラメータで はありません		流量計測と無関係に、1Hzの模擬 補正パルス出力します。	・この機能は、ループチェック時などに利用 できます。
パ ル ス ダミー出力2	Pd2	設定パラメータで はありません	-	流量計測と無関係に、10Hzの測 擬補正パルス出力します。	・具体的な操作は「ダミー出力機能(特殊機能)について」を参照。

注1:換算係数(H)を設定した場合は、パルス重み(Pu)等も換算後の単位に合わせて変更してください。

注2:必ず、F×H/2≤Pu≤F×H×10000となる値を設定してください。

注3:EL122F/Iボード付仕様の場合のみ表示されます。

注4:必ず、補正パルスのOFF 幅> 1ms となる値を設定してください。


8. 電池交換要領

8.1 電池について

運転中に電池容量がなくなりますと、LCD 表示 部に"BATT"というアラームメッセージが点灯し ます。

この表示が確認されたら、表示後約一週間以内に、 新品の専用電池と交換してください。

本器のカウンタ表示値および設定値は、内蔵 E2PROM にてバックアップされています。




8.2 電池交換要領

電池はユニット内部の基板に実装されていますの で、電池交換は次の要領で実施してください。

① 7.4.2 項「内器の外し方」を参照し、内器を引き 抜いてください。

⚠<注意> このとき、内器の部品をケースに 当てないようご注意ください。


- ② 電池取り付け場所を、Fig.8.2 に示します。
- ③ 電池を固定しているビーズバンドを取り外し、 基板に差し込まれているコネクタを外して、新 品の電池と交換します。



●(注記) ビーズバンドの取り付け、取り外し要領 を、Fig.8.3 に示します。 □>

/!\<注意>

電池交換後、基板をケースに挿入 するとき、ケースのガイドに基板 が確実に入っていることをご確認 ください。



9. 運 転

9.1 運転前の準備

本器および関連機器の取り付けや配線に、誤りまたは未完成箇所がないことを点検、確認してください。

⚠《警告》

電源電圧を間違えると、焼損することがあります。十分ご注意ください。

次に、入力パルス形式の模擬パルスを入力し、積算および瞬時流量表示が正しく表示されることをご確認ください。

9.2 運 転

《運転前の動作確認》

本器へ電源を供給し、"MODE"ボタンにて機能をチェックし、異常が無いことを確認してください。

運転前の準備完了後、

- (1) 電源を入れてください。
- (2) 通液して運転に入ってください。

10. 簡単な故障チェック方法

◆お願い◆:内部の故障と思われる場合は、下記の順序に従ってご点検のうえ、ご連絡ください。

症 状	確 認 事 項	故障推定箇所
積算および	1. 電源の供給は? ① 電圧の確認 ② ヒューズの点検	① 電圧が不適当 ② ヒューズの断線 (内部) ③ 電源ユニットの故障
瞬時流量・指示が 表示されない	2. パルス入力の供給は? ① 結線は正しいか? ② パルス入力は入っているか?	① 入力配線の誤り ② 発信器自体の故障 ③ 波形整形回路の故障 ④ C P Uの故障
LCD に エラーメッセージ が表示される	7.5.6 項をご参照ください。	7.5.6 項をご参照ください。

◆お願い◆

上記以外の故障と考えられる場合は、当社サービス網までご連絡ください。その場合は、製品名称・製品形式・症状などの詳細をお知らせください。

◎ 専用電池は当社までご発注ください。 なおご発注の際は、製品名称・製品形式などをご連絡ください。

11. 標準仕様

1	項 .	目	内 容			
	表示	方式	LCD 文字高さ:12.7mm			
		*	"MODE" ボタンにてローテーション表示			
			8桁リセット不可 積算表示			
表:示	表示	河 目	最大 5 桁毎時 流量表示			
:		٠	最大 5 桁毎分 流量表示			
			7 桁リセット可能 積算表示			
バッ	クアッ	プ機能	カウンタ表示値および設定値を内蔵 E ² PROM で保持			
電池寿命		· 命	なし (標準)			
			(但し、電源 OFF 時、LCD 点灯用電池付の場合:約1年)			
		器電源	13.5VDC または 24VDC 50mA 過電流保護付			
 入力信号	トリス	レベル	3VDC ヒステリシス 0.8VDC			
<u> </u>	応 答	パルス	200Hz(接点入力の場合は 50Hz): 標準			
			但し、入力分周 1 / 10 または 1 / 100 使用により 2 kHz まで追従可能			
		選択	補正後(表示と同単位)=標準、または入力同期(未補正)			
	パルス	出力信号	オプトアイソレーション後のオープンコレクタ			
	出力	容 量	30VDC 50mA max.			
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	ON時電圧	1.5VDC max.			
		パルス幅	約 1 ms標準			
		出力信号	4 ~ 20mADC および 1 ~ 5 VDC			
出力信号	vo.1 18	負荷抵抗	電流出力: 350 Ω max.			
	アナログ		電圧出力短絡時: 600 Ω max.			
	出 力	精 度	± 0.1% of FS (温度係数 0.015%/℃)			
		リップル率	1 % of FS (10% FS 流量時)			
		時 定 数	2.5 秒(標準)			
	上/下限	出力信号	オープン MOS-FET × 2 点			
[アラーム	容量	230VAC / 340VDC 200mA			
	TT0 \1	ON抵抗	16 Ω max. (OFF 時漏電流 1 μ Amin.)			
周	囲造		- 10°C~+ 50°C			
絶	縁担		電源端子一括と接地端子間 10 M Q 以上 at 500 VDC メガ			
耐		圧	電源端子一括と接地端子間 1500VAC 1分間			
消	費 訇		16VA max.			
<u>質</u>	······································	量 ス	約 0.4 kg			
計	器格		樹脂枠+アルミニウムケース			
		**	マンセル N1.5 相当			

▶(注記) 専用電池をお求めの際は、最寄りの当社営業所までお問い合わせください。

12. 製品記号の説明

-		記 号										説明
区	分	1	23	4	(5)	6	7	8	_	9	8	就 妈
機	種	F	M M									積算計
電			源	7								85 ~ 264VAC 50 / 60Hz
入	カ	信	号		6							3 線式オープンコレクタ
						2						パルス幅 約 1ms (標準)
出	出 カ (オープ	信 号 ンコレク	号			5						パルス幅 約 50ms
(オ			コレク			6						パルス幅 約 100ms
					7						パルス幅 約 250ms	
·	アナログ出力、および						0					なし(標準)
		_								アナログ出力 (DC 4~20mA/DC 1~5V)、		
'	アラーム出力 1				1	および上/下限アラーム出力						
改	造	記号 3					3				3 形	
	付 加 機 能					0		なし (標準)				
19	付 加		15% 月区				1			電源 OFF 時 LCD 点灯用電池付		
+th	構		造							1	パネル埋込み形	
1175						2				2	壁掛け形	

当取扱説明書の記載内容は、性能・品質改良に伴い予告なく 変更することがあります。

富士電機システムズ株式会社

本社 〒102-0075 東京都千代田区三番町6番地17 http://www.fesys.co.jp

技術相談窓口(インフォメーションセンター)

http://www.fic-net.jp Tit (042) 585-2800 FAX (042) 585-2810 受付時間 AM9:00~12:00 PM1:00~5:00

[月~金曜日(祝日を除く)、FAXでの受信は常時行っています]